



ExpertPro

Наш телефон: +7-988-041-51-72

<https://expertpro34.ru/>

Наименование работ	Стоимость в руб
Техническое Обслуживание (Т/О)	
При ремонте диагностика и вызов мастера	Бесплатно*
Диагностика и вызов мастера	от 350 руб.
Подключение и настройка холодильника	от 700 руб.
Профилактика холодильника	от 800 руб.
Замена лампочки в холодильнике	от 500 руб.
Чистка дренажной трубки в холодильной камере	от 400 р.
Простые ремонты	
Регулировка или замена термостата	от 1000 руб.
Замена таймера оттайки	от 1200 руб.
Замена вентилятора конденсатора	от 1000 руб.
Замена вентилятора испарителя	от 1000 руб.
Замены резины (уплотнитель, 1-кам. холодильник)	от 900 руб.
Замены резины (уплотнитель, 2-кам. холодильник)	от 900 руб.
Замены резины (уплотнитель, 3-кам. холодильник)	от 900 руб.
Замена пускового конденсатора	от 1200 руб.
Ремонт электронного блока управления	от 2500 руб.
Замена плавкого предохранителя	от 1200 руб.
Перенавес дверей	от 800 руб.
Регулировка и выставление двери	от 600 руб.
Замена пускового реле компрессора	от 800 руб.
Замена блока индикации холодильника	от 800 руб.
Замена кнопки включения света и вентилятора	от 600 руб.
Замена каплепада	от 1200 руб.
Замена тэна испарителя	от 800 руб.
Ремонт или замена заслонки подачи воздуха	от 800 руб.
Чистка дренажной трубки в морозильной камере	от 800 руб.
Сложный ремонт связан со вскрытием системы и дальнейшей заправкой фреона	
Ремонт морозилки 1-камерный холодильник	от 1800 руб.
Ремонт морозилки 2-камерный холодильник	от 1800 руб.
Заправка фреона с запайкой места утечки	от 1800 руб.
Устранение засора капиллярной трубки	от 2200 руб.
Ремонт испарителя	от 1800 руб.
Замена испарителя (2-кам.холодильник)	от 1800 руб.
Замена испарителя (1-кам.холодильник)	от 1800 руб.
Ремонт конденсатора охлаждения	от 2000 руб.
Замена компрессора (1-кам. холодильник)	от 2500 руб.
Замена компрессора (2-кам. холодильник)	от 2500 руб.
Замена компрессора (3-кам. холодильник)	от 2500 руб.
Замена фильтра осушителя	от 1800 руб.
Замена капиллярной трубки полностью	от 2500 руб.
Установка выносного испарителя	от 2500 руб.
Замена клапана в холодильнике	от 2500 руб.
Устранение утечки в запененной части холодильника	от 3500 руб.

*Цены указаны ориентировочные, точную стоимость работ Вы можете узнать связавшись с нами и пригласив мастера