



ExpertPro

Наш телефон: +7-988-041-51-72

<https://expertpro34.ru/>

Наименование работ	Стоимость в руб
ПОЛОМКИ	
Не включается	от 600 руб.
Самопроизвольно отключается	от 800 руб.
Не греет воду	от 700 руб.
Не сливает воду	от 1000 руб.
Непрерывно набирает воду	от 800 руб.
Плохо моет	от 900 руб.
Не сушит посуду	от 800 руб.
Сильно шумит	от 900 руб.
Протекает	от 500 руб.
РАБОТЫ	
Замена датчика температуры	от 600 руб.
Чистка фильтров	от 600 руб.
Ремонт модуля управления	от 2500 руб.
Ремонт (замена) тэна (нагревательного элемента)	от 1000 руб.
Ремонт (замена) термодатчика	от 1200 руб.
Ремонт (замена) вентилятора турбосушки	от 1200 руб.
Ремонт (замена) датчика давления воды	от 1250 руб.
Ремонт (замена) устройства блокировки дверей	от 1300 руб.
Ремонт (замена) впускного клапана	от 1300 руб.
Ремонт (замена) датчика уровня воды	от 1250 руб.
Полная замена/«перепрошивка» модуля	от 2100 руб.
Ремонт (замена) циркуляционного насоса	от 800 руб.
Ремонт (замена) крыльчатки разбрызгивателя	от 1350 руб.
Корпусной ремонт	от 1100 руб.
Ремонт (замена) сенсора	от 2100 руб.
Устранение программных ошибок	от 1800 руб.
Установка и подключение	от 1500 руб.
Вызов мастера (в случае ремонта)	Бесплатно

*Цены указаны ориентировочные, точную стоимость работ Вы можете узнать связавшись с нами и пригласив мастера